

Luftsportgemeinschaft Rheinstetten

Flugbetrieb Segelfluggelände Rheinstetten

Datum: 11.09.2011

Betriebsbeginn :	Betriebsende	Sunset	Betriebsschluss f. motor. LFZ
08:00 UTC	17:30 UTC	17:53 UTC	SS, spätestens 20:30 lokal

Flugleiter (in Blockschrift)	Dienstbeginn UTC	Dienstende UTC	Checks gemäß Liste durchgeführt (Unterschrift)
<i>Musterle</i>	08:00	11:15	<i>Musterle</i>
<i>Beispielgeber</i>	11:15	16:10	<i>Beispielgeber</i>
<i>Kwatschned</i>	16:10	17:30	<i>Kwatschned</i>

Flugbetrieb	Piste	Wind	Bewölkung, Sicht	Sonstiges
09:00 UTC	02	040/08	4/8 Cu, > 5km	Piste nass
11:00 UTC	02	120/12	CAVOK	
13:00 UTC	20	200/15	CAVOK	
15:00 UTC	20	220/15	6/8, > 20 km	
17:00 UTC	20	240/20	8/8, > 20 km	zeitweise Regen

Sektor Rheinstetten Öffnung UTC	Freigabe [Fuß MSL] o. „verweigert“	Schließung / Betriebsende gemeldet UTC	Name Flugleiter Rheinstetten	Name Fluglotse / Kommentar
11:00	4500		Musterle	Isiklierens
12:00	5500	15:00	Beispielgeber	Isiklierens / einige IFR- Anflüge ab 15 Uhr erwartet
16:00	verweigert		Beispielgeber	Lotse weist auf IFR-Anflüge hin
17:00	5500	17:30	Kwatschned	Wechsel des Lotsen in Straßburg -> Freigabe

Startleiter Segelflug	Dienstbeginn UTC	Dienstende UTC
Flugleiter in Personalunion außer		
Meier	13:00	15:00

Flugleitung Rheinstetten 0175 - 6966599
ATIS Karlsruhe/Baden-Baden 07229 - 53 22 23 32
Tower Baden Airport (EDSB) 07229 - 66 2563
STRASBOURG APPROACH +33 388 596310
Rettungsleitstelle: 19222

FREQ 123,350 MHz
FREQ 121,275 MHz
FREQ 125,875 MHz
FREQ 119,450 MHz
Notruf: 110 / 112